

Фізична особа-підприємець Кравець Андрій Володимирович

**ЗВІТ**

**про проведення технічного обстеження об'єкта, доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій(1-го поверху) та об'єктів інфраструктури вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»**

Об'єкт:

**Навчальний корпус, будівля майстерні за адресою: вул. Дрогобицька, 32 смт. Меденичі, Дрогобицький район, Львівська область**

**Замовник: Державний навчальний заклад «Меденицький професійний ліцей»**  
вул. Дрогобицька, 32 смт. Меденичі, Дрогобицький район, Львівська область

Виконав: «02» 06 2020 р.

Фізична особа підприємець

**Кравець А.В.**  
АЕ №003757  
/Серія та номер кваліфікаційного сертифіката/

**Кравець А.В.**

**Стрий -2020**



1. ПІДСТАВИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

**ЗМІСТ**

1. ПІДСТАВИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ	- 3
2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	- 4
3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ	- 5
4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ	- 6
5. ВИСНОВОК	- 12

## **1. ПІДСТАВИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ**

Роботи з технічного обстеження навчального корпусу літ. «А-3», будівлі майстерні літ. «М-1» за адресою: вул. Дрогобицька, 32 смт. Меденичі, Дрогобицького району, Львівської області (згідно технічного паспорта виготовленого Дрогобицьким міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки станом на 10.06.2016р. та 22.06.2016р.) проводяться на підставі договору із ДНЗ «Меденицький професійний ліцей» №18/О/20 від 02.06.2020р. з метою встановлення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій (1-го поверху) та об'єктів інфраструктури вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури, – експерта з технічного обстеження будівель та споруд серія АЕ №003757, виданого Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 03.07.2015р.

«Згідно з змістом проекційної документації на будівництво» на підставі власного дослідження (відповідальності).

Загальна площа будівлі навчального корпусу літ. «А-3» – 2071,9 кв.м., будівлі майстерні літ. «М-1» – 2298,0 кв.м.

До приміщень підведені наступні інженерні мережі: електропостачання,

водопостачання та каналізація. Передбачено водяне опалення.

Конструктивна схема будівлі – з поздовжніми та поперечними несучими цегляними стінами та залізобетонним перекриттям.

## 3. РЕЗУЛЬТ **2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ** ОБСТЕЖЕННЯ.

Об'єкт що обстежується розташований за адресою вул. Дрогобицька, буд. 32 смт. Меденичі, Дрогобицького району, Львівської області у серединній частині селища.

Територія на якій розташований об'єкт належить до 4-го району за характеристичним значенням ваги снігового покриву; до 4-го району за характеристичним значенням вітрового тиску; до 3-го району за характеристичним значенням товщини стінки ожеледі та 3-го району за характеристичним значенням вітрового тиску при ожеледі.

Розрахункова сейсмічність – до 6 балів.

Рельєф ділянки спокійний.

Об'єкт розташований в рівнинній зоні.

Вогнестійкість об'єкта – I, (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»).

Клас наслідків (відповідальності) – СС2 (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» на підставі класу наслідків (відповідальності)).

Загальна площа будівлі навчального корпусу літ. «А-3» – 2071,9 кв.м., будівлі майстерні літ. «М-1» - 2298,0 кв.м.

До приміщень підведені наступні інженерні мережі: електропостачання, водопостачання та каналізація. Передбачено водяне опалення.

Конструктивна схема будівлі - з поздовжніми та поперечними несучими цегляними стінами та з/бетонним перекриттям.

### 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ.


Під час технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж громадського будинку на предмет відповідності входу в нежитлові приміщення аптеки вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» за адресою: вулиця Дрогобицька,32 смт. Меденичі, Дрогобицького району, Львівської області були оглянуті основні несучі та огорожувальні конструкції об'єкта.

- Стан основних несучих конструктивних елементів будівлі (фундаменти, стіни, перекриття) – **задовільний**.
- Стан інженерних мереж – **задовільний**.
- Доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій(1-го поверху) та об'єктів інфраструктури вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» - **забезпечено (встановлено пандус бетонний)**.

## 5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ







ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

10 06 46  
м. Київ  
М. Кісера  
С. Лисовець  
Т. Журавель  
С. Кісима


10.06.2016р зарізно вчинено М. Кісера





Кієв  
Львів  
Журавка  
Львів

28.08.14  
16





Міністерство освіти і науки України  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВИТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕДЕНИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

вул. Дрогобицька, 32, смт. Меденичі, Львівська обл., 82160, тел./факс: 0324-470-584, e-mail: mpfldonloda@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02545436

01.06.2020, № 243-03/1

ФОП Кравець А. В.  
м. Стрий, вул. Грабця, 7а, кв. 24

### Заява

ДНЗ «Меденицький професійний ліцей» просить Вас провести технічне обстеження та видати звіт щодо відповідності вимогам ДБН В.22-40: «Будинки і споруди. Інклюзивність будинків і споруд. Основні положення», а саме доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних кабінетів (1-й поверх) та об'єктів інфраструктури за адресою: Львівська обл., смт. Меденичі, вул. Дрогобицька, 32.

Оплату гарантуємо.

Директор

Василь ЛУЖЕЦЬКИЙ

Вик. М. Сушко

## 6. ВИСНОВОК

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» - що розташований за адресою вул. Дрогобицька, буд.32 в смт. Меденичі, Дрогобицького р-ну, Львівської області на замовлення державного навчального закладу «Меденицький професійний ліцей» встановлено доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій(1-го поверху) та об'єктів інфраструктури відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Виконавець



*А.В.Кравець* 02.06.2020р.  
(підпис, дата)

А.В.Кравець

**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 003757

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

Виданий про те, що Кравець Андрій Володимирович

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує (показує) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію: необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(рішенням відповідної \_\_\_\_\_ секції Комісії

від 01.07.2015 № 53 , затвердженим президентом

Комісії 03.07.2015 № 53-Г .

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03.07 2015 року  
за № 3619

Роботи (послуги), пов'язані зі створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 03.07 2015 року

Голова (підпис) (підпис) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



Чижевський О.П.  
Президент АТБ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ІНФРАСТРУКТУРИ  
ТА ЖИТТЯ ІНТЕР'Ю  
СТАРШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

№ 20177

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

№ 20177

Інформація про особу, яка отримала сертифікат

Прізвище, ім'я, по батькові: Кравець Андрій Володимирович

Місце народження: Львівська область, м. Стрий

Дата народження: 1980.01.01

Підпис: *[Handwritten Signature]*

Місце роботи: Львівська область, м. Стрий

Посада: Спеціаліст

Дата видачі: 2017.01.01

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Місце видачі: Львівська область, м. Стрий

Пронумеровано і  
прошнуровано 13 аркушів  
*[Handwritten Signature]*  
А. Кравець

